

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"


Конюхов М.Ю.
« » 20 г.

АКТ
обследования технического состояния оборудования ВЛ-10 кВ ПС 35/10
"Приморская" ф.6 от ТП-3 до ТП-7 Приморск, инв.№ 050003768 по адресу
Оперативное наименование оборудования – ВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-7

13 мая 2022 г.

(место составления Акта)

(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта – ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Приморская" ф.6 от ТП-3 до ТП-7
Приморск

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования:

ВЛ

СИП-3 1х95, L = 2,3 км

№ п/п	Дефектное оборудование	Дата производства	Дата ввода в эксплуатацию	Дата последнего капитального ремонта	Срок службы оборудования, полных лет	Межремонтный период, лет
1	магистраль, 23-68		22.09.2014	01.10.2014	6	6

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей): котельная (2 категория), жил.дома (3 категория)

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта:

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	на момент осмотра отказов оборудования не зафиксировано		

Комиссия, назначенная приказом № 29 х/д от 14 апреля 2022 г., в составе:

председатель комиссии: Главный инженер

Конюхов М.Ю.

члены комиссии:

Заместитель директора по технологическому
присоединению и капитальному строительству

Чубаров О.В.

Заместитель директора по безопасности и
общим вопросам

Патинскас С.Ю.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Ионов А.В.

Начальник ПТС

Егоренкова О.Н.

Начальник района

Малинин М.В.

выполнила обследование технического состояния "ВЛ-10 кВ ТП-3-ТП-7".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Дефектное оборудование	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	магистраль ТП-3 оп.32	Нахождение в охранной зоне жел.дороги	Вынос участка ВЛ из охранной зоны	км	0,5

2. Техническое состояние оборудования признано **неудовлетворительное**

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме, определённом п.1. Акта.

4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Кабель, провод	СИП	Провод СИП-3 1х95	м	1 500
2	Прочие работы и услуги	Электромонтажные работы	Установка железобетонной опоры	шт	10

Приложения:

Председатель
комиссии:

Главный инженер

Члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС


Заместитель директора по безопасности

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Начальник ПТС

Начальник района

Ответственный за составление Акта: , Малинин М.В.

 Конохов М.Ю.

Чубаров А.С.

Патинский С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Малинин М.В.