


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"

Конюхов М.Ю.
« » 20 г.

АКТ
обследования технического состояния оборудования:
«Кабельные линии 6-10 кВ - КЛ 6-10кВ; ПС- ф-ТП-1»,
188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г.,
инв.№ 050000188

г. Выборг Советская 4
(место составления Акта)

07.06.2022г.
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта КЛ 6кВ

Оперативное наименование оборудования КЛ 6 кВ ПС 25 "Выборг-город" - ТП-1 ф.25-07

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования СБ 3х50 и СБ 3х70 длина 2х527 м

Дата производства оборудования 1929

Дата ввода в эксплуатацию оборудования 1929

Срок службы оборудования (полных лет) 89 лет

Межремонтный период, лет 6

Дата последнего капитального ремонта -2013

Перечень присоединённых потребителей: военный музей, парк аттракционов, ресторан, магазины, 3 категории

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	Повреждение изоляции КЛ в следствии отсыревания	25.02.18	Коррозия брони и оболочки КЛ

Комиссия, назначенная приказом № 29 х/д от 14 апреля 2022 г., в составе:

председатель комиссии:

Конюхов М.Ю.

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС

Чубаров А.С.

Заместитель директора по безопасности

Патинскас С.Ю.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Ионов А.В.

Начальник ПТС

Егоренкова О.Н.

Начальник района

Некрасов С.А.

выполнила обследование технического состояния КЛ 6 кВ ПС 25 "Выборг-город" - ТП-1 ф.25-07

(наименование оборудования)

- на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1.	Повреждение изоляции КЛ в следствии отсыревания. Установлено 4 муфты.	Замена КЛ. Вместо двух параллельно включенных КЛ, проложить один большего сечения.	м	1054

- техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным (удовлетворительным);

3. для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить реконструкцию в объёме, определённом п.1. Акта;
4. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
1.		Муфта ПСТО-3-10 150/240 с/н		шт.	1
2.		Кабель АПвПу2г 3х240-10		м	527
3.		Плита ПЗК 24х48		шт.	890
4.		Муфта ЗПКВТп-10-150/240 (Б)		шт.	2
5.		Песок для строительных работ		м ³	25,6
		ГНБ			

Приложения:

1. дефектная ведомость
2. протокол
3. схема трассы кабельной линии
4. пояснительная записка

Председатель
комиссии:

Главный инженер

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС
Заместитель директора по безопасности
Зам. главного инженера по эксплуатации
Начальник ПТС
Начальник района

Конюхов М.Ю.

Чубаров А.С.
Патинкас С.Ю.
Ионов А.В.
Егоренкова О.Н.
Некрасов С.А.

Ответственный за составление Акта: , Некрасов С.А.