

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"
Конюхов М.Ю.
« » 20 г.

АКТ
обследования технического состояния оборудования ВЛ-10 кВ от ЛР-734 до ТП-79
Сосновый Бор, инв.№ 000003217 по адресу
Оперативное наименование оборудования – ВЛ-10 кВ ПС- 35/10 кВ Рябовская ЛР-734 - ТП-078

25 мая 2022 г.
(место составления Акта) (дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта – ВЛ-10 кВ от ЛР-734 до ТП-79 Сосновый Бор

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования:

ВЛ

А 50, L = 2,6 км

№ п/п	Дефектное оборудование	Дата производства	Дата ввода в эксплуатацию	Дата последнего капитального ремонта	Срок службы оборудования, полных лет	Межремонтный период, лет
1	отпайка на ТП-078 оп.1-27					6

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей): жил.дома, санаторий (3 категория)

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта:

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	На момент осмотра отказов не обнаружено		

Комиссия, назначенная приказом № 29 х/д от 14 апреля 2022 г., в составе:
председатель комиссии: Главный инженер

члены комиссии:

Конюхов М.Ю.

Заместитель директора по технологическому
присоединению и капитальному строительству

Чубаров О.В.

Заместитель директора по безопасности и
общим вопросам

Патинскас С.Ю.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации

Ионов А.В.

Начальник ПТС

Егоренкова О.Н.

Начальник района

Рытов А.В.

выполнила обследование технического состояния "ВЛ-10 кВ ПС- 35/10 кВ Рябовская ЛР-734 - ТП-078".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Дефектное оборудование	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	отпайка на ТП-078 оп.1-27	Повреждение изоляции	демонтаж ПП	шт	1
2	отпайка на ТП-078 оп.1-27	Разукрупнение сети 10 кВ	монтаж реклоузера	шт	1

2. Техническое состояние оборудования признано неудовлетворительное

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить новое строительство в объёме, определённом п.1. Акта.

4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Машины и оборудование	Аппаратура электрическая высоко- и низковольтная	Реклоузер TER_Rec_15_A11_L5	шт	1

Приложения:

Председатель комиссии:

Главный инженер

члены комиссии:

Заместитель директора по ТП и КС

Заместитель директора по безопасности и общим вопросам

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Начальник ПТС

Начальник района

Конюхов М.Ю.

Чубаров А.С.

Патинскас С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Рытов А.В.

Ответственный за составление Акта: , Рытов А.В.