

I\_00000000155

« 6 » Май 2018 г.

г.Всеволложск

**МП «ВПЭС»**

«Утверждаю»

Главный инженер МП ВПЭС

201 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт ТП-200 КТП-250/10

(наименование объекта)

по адресу г. Токмо ДСК: Органы труда - 9 = Зональная ел. 37

№п/п	Выявленные дефекты	Объём необходимого ремонта	Примечания
1	2	3	4
1.	Блоки функциональные имеют сколы и деформацию		
2	Отсутствие площадки обслуживания.		
3	Корпус и двери камер имеют следы сильной коррозии		
4.	Выходы корпуса 3/4 имеют следы сильной коррозии		
5	Изъян от РЧ-10/6 имеют следы коррозии и окислен.		
6	Двери камер - деформированы		
7	Контрольные приборы - Вольтметр, Амперметр отсутствуют.		
8	Отсутствуют КТП - отключены.		
9	Приборы учета расхода воды необходимо укомплектовать РЧ-04/6		

## Мастер РЭС

Роза