

Крылова Т.М. Крылова Т.М.  
« 14 » 10 20 22 г.

АКТ № 000048318 от 14.10.2022 года  
обследования технического состояния оборудования Силовое оборудование ТП-49, инв.№  
090000310 по адресу г. Кириши

Оперативное наименование оборудования – ТП 49

г. Кириши  
(место составления Акта)

14 октября 2022 г.  
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта – Силовое оборудование ТП-49

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования:

ЗТП

Силовой трансформатор, марка ТМ-1000/10 [10/0,4 У/Ун-12] - 1

№ п/п	Дефектное оборудование	Дата производства	Дата ввода в эксплуатацию	Дата последнего капитального ремонта	Срок службы оборудования, полных лет	Межремонтный период, лет
1	Т-2	20.07.1977	29.11.1978	01.10.2017	43	6

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей)

- 1 -
- 2 - подкачивающая станция отопления и гвс города
- 3 -

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта:

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	Отсутствует		

Комиссия, назначенная приказом № 10 от 11 января 2022 г., в составе:

председатель комиссии: Главный инженер

члены комиссии:

Крылова Т.М.

Начальник района  
Главный инженер  
Начальник группы  
Старший диспетчер  
Мастер  
Мастер  
Ведущий инженер

Василенко Д.Ю.  
Егоров С.Л.  
Белов С.Г.  
Воробьев С.А.  
Макухин А.А.  
Бутузов М.В.  
Котелев И.М.

выполнила обследование технического состояния "ТП 49".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Дефектное оборудование	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Т-2	Течь масла через сварные швы трансформатора напряжения	Замена силового трансформатора мощностью 1000 кВА	1 трансформатор	1

2. Техническое состояние оборудования признано неудовлетворительное

3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить замену трансформатора, в соответствии с п.1. Акта.

4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Трансформаторы	Маслянные ТМ, ТМГ	Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4	шт	1

Приложения:

Лист осмотра №000048318 от 14.10.2022

Фотоматериалы

председатель комиссии: Главный инженер

члены комиссии:

Начальник района

Главный инженер

Начальник группы

Старший диспетчер


Мастер

Мастер

Ведущий инженер

 Крылова Т.М.


 Василенко Д.Ю.

 Егоров С.Л.

 Белов С.Г.

 Воробьев С.А.

 Макухин А.А.

 Бутузов М.В.

 Котелев И.М.

Ответственный за составление Акта: