

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"

Конюхов М.Ю.

« » 20 г.

АКТ

обследования технического состояния оборудования КТП-257 Цветущий мыс, инв. № 050005115 по адресу г. Выборг

Оперативное наименование оборудования – ТП 257

г. Выборг

(место составления Акта)

25 марта 2022 г.

(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта – КТП-257 Цветущий мыс

Тип/марка, производитель, зав. № оборудования:

ТП

Силовой трансформатор, марка ТМ-250/10 [10/0,4 У/Ун-0] - 1

№ п/п	Дефектное оборудование	Дата производства	Дата ввода в эксплуатацию	Дата последнего капитального ремонта	Срок службы оборудования, полных лет	Межремонтный период, лет
1	Т-1 (демонтирован)		01.01.1987	01.01.2017	35	6

Перечень присоединённых потребителей (категория электроснабжения с указанием потребителей)

1 -

2 -

3 - Жилые дома

Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта:

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1	На момент осмотра дефектов и отказов обнаружено не было		

Комиссия, назначенная приказом № 2 х/д от 13 января 2021 г., в составе:

председатель комиссии: Главный инженер

Конюхов М.Ю.

члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности

Патинскас С.Ю.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Ионов А.В.

Начальник службы

Егоренкова О.Н.

Начальник района

Некрасов С.А.

Ведущий инженер по ремонту

Жилина Т.Г.

Ведущий инженер по электротехническому оборудованию

Деменок А.Н.

выполнила обследование технического состояния "ТП 257".

1. На основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие дефекты, отступления от требований НТД, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Дефектное оборудование	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Т-1 (демонтирован)	Повреждение изоляции обмотки ВН	Монтаж трансформатора	шт	2

2	Т-1 (демонтирован)	Повреждение изоляции обмотки ВН	Демонтаж трансформатора	шт	2
---	--------------------	---------------------------------	-------------------------	----	---

2. Техническое состояние оборудования признано Не удовлетворительное
3. Для устранения выявленных дефектов, отступлений от требований НТД и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить ремонт в объеме, определенном п.1. Акта.
4. Для выполнения работ требуются следующие материально – технические ресурсы:

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Количество
1	Трансформаторы	Маслянные ТМ, ТМГ	Трансформатор ТМГ 11-250 10/0,4 У/У	шт	1

Приложения:

председатель комиссии: Главный инженер
члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности
Заместитель главного инженера по эксплуатации
Начальник службы
Начальник района
Ведущий инженер по ремонту
Ведущий инженер по электротехническому оборудованию

Конюхов М.Ю.

Патинская С.Ю.

Ионов А.В.

Егоренкова О.Н.

Некрасов С.А.

Жилина Т.Г.

Деменок А.Н.

Ответственный за составление Акта: , Некрасов С.А.